


50 هارتز 2900=n دورة/دقيقة 0=HS م

المنحنيات و معطيات التشغيل



النوع 3 مراحل	القوة		Q م³/ساعة ل/دقيقة	H متر	0	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	حصان	كيلوات												
F 32/200C	5.5	4	0	0	100	150	200	250	300	350	400	450	500	500
F 32/200B	7.5	5.5	0	0	100	150	200	250	300	350	400	450	500	500
F 32/200A	10	7.5	0	0	100	150	200	250	300	350	400	450	500	500